



- Das Kombiinstrument ausbauen & zerlegen.
- Das defekte LCD Display mit einem Lötcolben (besser mit Heißluft) auslöten.
- Alle Lötkontakte mit Kupferlitze und Reinigungslösung reinigen.



- Die mitgelieferte Platine wie auf dem Bild positionieren. Abstand von links beachten, **4 Lötunkte links von Tacho Leiterplatte bleiben frei (4 Pin left no connected)!**

- Abstand von den Lötunkten zur Platine **1mm**, alle Kontakte anlöten.


- Lötreste entfernen & Kontakte reinigen



- Das mitgelieferte Display wie auf dem Bild mit der Platine verbinden.
- Aufschrift „TOP Side“ nach unten.



- Das Display umklappen, jetzt ist die Aufschrift „TOP Side“ oben.
- Die Kontaktfolie wie auf dem Bild verlegen.
- Schutzfolie vom Display abziehen.



- Den Metallrahmen einbauen und fixieren.
- Für bessere Passgenauigkeit können Sie eine Metallseite (LCD-Platinenseite) von dem Metallrahmen mit einem Seitenschneider abschneiden.

